

Oppgradering av Zoll AEDplus hjertestarter til Guidelines 2005

Plutselig hjertestans rammer 700.000 mennesker hvert år i Europa og er derfor en viktig årsak til plutselig død. Hos ca 40 % av pasientene er ventrikkelflimmer (VF) den første registrerte hjerterytmen. For hvert minutt som går uten at HLR startes, faller sjansen til å overleve med 7-10 %. Raskt igangsatt god HLR kan doble eller tredoble overlevelsen.

Det er nå kommet nye retningslinjer for hvordan HLR og DHLR skal utføres.

Viktige endringer:

- Gi ett sjokk om gangen (ikke tre etter hverandre) ved sjokkbar hjerterytme
- Start HLR (30:2) straks etter sjokket, uten å sjekke hjerterytme eller puls. Gi HLR (30:2) uavbrutt til hjertestarteren gir beskjed om noe annet
- Minste sjokk som gis er 150joule
- HLR (30:2) skal gis i 3 min etter sjokk og/eller etter ikke sjokkbar rytme
- Legfolk skal læres opp til å følge hjertestarterens råd

Snøgg AS tilbyr nå oppgradering av Zoll AEDplus hjertestartere til Guidelines 2005.

Alternativ 1.

Kunden oppgraderer selv hjertestarteren. Oppgraderingskit med softwareprogram og nye merkelapper bestilles fra Snøgg AS og kunden må selv installere dataprogram på PC med IR port og overføre softwareprogram.

Ta kontakt med salgsavdelingen hos Snøgg AS.

Alternativ 2.

Hjertestarteren sendes Snøgg AS for oppgradering, kontroll og evt. skifte av batterier og elektrode.

Ta kontakt med salgsavdelingen for ytterligere informasjon.